*2010年1月 1日改訂 (第2版) 2008年8月20日作成 (第1版)

機械器具(6) 呼吸補助器 JMDN コード: 70561000 汎用人工呼吸器

COVIDIEN

高度管理医療機器 レジェンドエア

Fi0₂測定キット

【警告】

- 本品の使用前に、この添付文書および取扱説明書のすべてを熟読すること。
- 2. 本品は、医師および医師の指示を受けた医療従事者のみが使用するこ
- 3. **本品の使用前に、インストール、キャリブレーションおよびテストを 行うこと

<使用方法>

- *酸素センサは低酸性電解物と鉛部材を含む密閉型装置である。 欠陥または汚染されたセンサを廃棄する際は国内の関連法規に 従うこと。
- *酸素センサは洗浄液や消毒液に入れず、滅菌しないこと。汚染した場合は交換すること。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状·構造等



本品は、以下で構成されている。

- ・酸素センサ (COMEPA MI COM 102-1 セル)
- ・酸素センサ用センサアダプタ(ϕ 15 mm)
- ・酸素センサ用Tアダプタ(標準 22 M-22 F- ϕ 15 mm)
- ・酸素センサ用ケーブル(灰色)(最大 200 mm) (機器によって異なるコネクタと適合するよう2種のモデルがある:以下参照)





1/4 回転タイプ

クリップコネクタ付き

酸素センサ (COMEPAMI COM 102-1 セル) は、温度補正された分圧方式のガルバニックセンサである。2 つの電極、電解液と酸素透過膜で構成されている。これらの電極と接した酸素が電気化学的な反応を起こし、電極間に電圧を発生させる。

本品の酸素センサ (COMEPA MI COM 102-1 セル) の性能は以下の通り (1013hPa、25^{\circ}Cの標準状態)。

・測定精度 : ±3%

・応答時間(90%応答) : <13 秒

・測定精度の安定性 : ±1% (過去8時間)

・寿命 : 10⁶ 時間 %O₂ (=通常の使用状態で約 14~18 ヶ月)

·化学的干涉 < 0.5% : CO₂ : 10 vol %

 $\begin{array}{lll} N_2O & : & 80 \text{ vol } \% \\ \\ \land \square \varphi \mathcal{V} & : & 7.5 \text{ vol } \% \\ \\ \varUpsilon \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{U} \mathcal{P} \mathcal{P} \mathcal{V} & : & 7.5 \text{ vol } \% \\ \\ \varUpsilon \mathcal{I} \mathcal{U} \mathcal{P} \mathcal{P} \mathcal{V} & : & 9 \text{ vol } \% \\ \\ \varUpsilon \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{U} \mathcal{P} \mathcal{V} & : & 20 \text{ vol } \% \end{array}$

・湿度による影響 : 1%RH あたり-0.03%

*【使用目的、効能又は効果】

本品は、呼吸不全状態を呈する患者に、病棟、患者搬送、および住宅で、 調節呼吸、補助呼吸もしくは補助・調節呼吸を行うための小児用および成 人用人工呼吸器で、気管挿管、気管切開等による侵襲的気道確保および鼻 マスク、フェースマスク等の非侵襲的換気法の両者において使用される。

【操作方法又は使用方法等】

1. *取り付け

- 1) 酸素センサを梱包から取り出す。
- 2) 酸素センサをディフレクタにねじ込む。
- 3) T アダプタの 15mm 内径に押し込む。
- 4) 酸素センサ用 T アダプタをベンチレータの 22mm 内径に直接押し込む。 T アダプタは、患者呼吸回路以下でなければならない。
- 5) コードの接続口をセンサおよびベンチレータにねじ込むかはさみ(モデルによって異なる)、接続しロックする。
- 6) 患者用回路をTアダプタに接続する。
- 注意:新しいセンサを初めて使用する場合は、キャリブレーションおよび ベンチレータと使用する前に、約20分間外気でバランスを取ること。

2. *Fi0,センサのキャリブレーション

新しい測定セルを使用する場合は、毎回キャリブレーションを行うこと。 センサを換気モードに接続すると直ぐにキャリブレーションの指示が表示される。対応するアラームの調節中にもキャリブレーションは促される。 キャリブレーションは以下の手順で行う。

- 1) カーソルを FiO_2 下限(FiO_2 mini)と FiO_2 上限(FiO_2 maxi)の行に合わせ、アラームパラメータメニューを表示させる。
- センサが取り付けられると、FiO₂ 下限 (FiO₂ mini) と FiO₂ 上限 (FiO₂ maxi) は以前記憶された値が自動的に呼び戻される。
- 3) シャーを押し調整する。
- 4) FiO₂ 下限値が確認された後、キャリブレーションが可能であることを示すメッセージが表示される。
- 5) センサを呼吸回路の外側の酸素富化な場所で15~30 秒換気し、キャリブレーションを行う。
- 6) ②または ③キーを押して YES を表示させ、最後に、確認のため ジキーを押す。
- 7) アラーム音が鳴動し、キャリブレーションが完了する。必要に応じて FiO2上限を調節する。



設定値外でキャリブレーションを行うと、"CALIBRATION FAILURE" アラームが作動する。アラームが止まると、FiO2値を設定するためにキャリブレーションはキャンセルされる。新たにセンサをキャリブレーションする場合は、再調整すること。再調整しない場合は、初期設定は維持されるが、測定精度に影響を及ぼす。

キャリブレーションは定期的に(可能であれば毎週)実施すること。 ${
m FiO_2}$ 測定は気圧変動に影響を受けるので、標高が $\pm 150{
m m}$ 変化した場合も実施すること。

3. *Fi02センサのテスト

酸素供給モニタを使用し人工呼吸する前に、 ${
m FiO_2}$ 測定が正確であり、アラームが正しく作動することを確認する。

- 1)機器に酸素を導入せず、または、 FiO_2 センサを呼吸回路から少なくとも 15 秒間離した後に、換気を開始する。 FiO_2 測定が 21%になったことを確認する。これを数周期繰り返すと、ビープ音と" FIO_2 TOO LOW"メッセージが作動する (FiO_2 T限が <math>21%以下に設定されている場合を除く)。
- 2) プキーを押してアラームを停止し、センサを交換する (Fio2下限が 21%以下に設定されている場合を除く)。
- 3) 上限を設定する。または、外気と混ぜないようにしながらセンサをチューブに接続する。FiO2測定が確実に100%に戻っているか確認する

- こと。 ビープ音と"FIO2 TOO HIGH"メッセージが作動する(FiO2 上限が100%に設定されている場合を除く)。
- 4) 🕬 キーを押してアラームを停止し、酸素流量を再設定する。 または 機器に再接続しベンチレータの接続口にセンサを再設定する。
- 5) FiO2センサの接続ケーブルを機器から外す。ビープ音と"NO FiO2" アラームが直ちに作動する。
- 6) ケーブルを再接続し、再設定する。 プキーを押しアラームを解除す る。既にケーブルが再接続されている場合は、キャリブレーションす る。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. *有効期間・使用の期限

開封後、通常の使用において14-18か月を目安として交換すること。

*【保守・点検に係る事項】

酸素センサ

14~18か月ごとまたはキャリブレーション不良時あるいは汚れた場合、 交換すること。

【包装】

1セット/袋

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:

コヴィディエン ジャパン株式会社

〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

お問い合わせ先: レスピラトリー事業部

TEL (03)5717-1440 FAX (03)5717-1444

外国製造業者名:

AIROX

(エアロックス)

フランス

販売業者名:



アイ・エム・アイ株式会社 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12

TEL: 048-988-4411 (代)